

සබරගමුව පළාතේ සුළු වාරිමාර්ග පද්ධතින්හි වර්තමාන තත්වය විශ්ලේෂණය

			රත්නපුර	කෑගල්ල
වැව	Headworks (මූලස්ථායී වැඩ)	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	5	4
		සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	15	7
		දැනට නඩත්තු වන	48	10
	Distribution System (ඇළ පද්ධති)	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	2	5
		සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	8	2
		දැනට නඩත්තු වන	51	9
අමුණු	Headworks (මූලස්ථායී වැඩ)	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	62	241
		සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	123	117
		දැනට නඩත්තු වන	699	264
	Distribution System (ඇළ පද්ධති)	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	115	267
		සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	83	100
		දැනට නඩත්තු වන	605	239
ඇළ මාර්ග	Headworks (මූලස්ථායී වැඩ)	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	34	114
		සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	26	28
		දැනට නඩත්තු වන	380	143
	Distribution System (ඇළ පද්ධති)	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	21	177
		සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	16	166
		දැනට නඩත්තු වන	369	252

මූලාශ්‍රය : ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව -රත්නපුර/ කෑගල්ල