

කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු වාරිමාර්ග පද්ධතීන්ගේ වර්තමාන තත්ත්වය

ගොවිජන සේවා කොට්ඨාශය	වැව්						අමුණු						ඇළ මාර්ග					
	Headworks (ජලය පිටවන මාර්ගය)			Distribution System (වැවෙන් පිටවන ජලය දැනට යාමේ මාර්ගය)			Headworks (ජලය පිටවන මාර්ගය)			Distribution System (වැවෙන් පිටවන ජලය දැනට යාමේ මාර්ගය)			Headworks (ජලය පිටවන මාර්ගය)			Distribution System (වැවෙන් පිටවන ජලය දැනට යාමේ මාර්ගය)		
	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	දැනට නඩත්තු වන	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	දැනට නඩත්තු වන	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	දැනට නඩත්තු වන	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	දැනට නඩත්තු වන	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	දැනට නඩත්තු වන	අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති	සම්පූර්ණයෙන් හානි වී ඇති	දැනට නඩත්තු වන
අරණායක	0	0	0	0	0	0	48	4	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
උස්සාපිටිය	0	0	0	0	0	0	7	8	2	0	0	0	10	13	3	0	0	0
පරගම්මන	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	33	13	0	0	0	134	53	8
යට්ටෝගොඩ	0	1	1	0	0	2	0	8	2	0	2	5	0	0	6	0	36	26
බටුවන්ත	0	2	1	3	0	1	12	10	0	35	1	11	0	0	0	3	53	12
දැඳිගම	0	0	2	0	0	0	0	0	10	0	0	24	0	0	0	0	6	25
දැරණියගල	0	0	0	0	0	0	30	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
පනාවල	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	49	0	0	0	4	0	78
යටියන්තොට	0	0	0	0	0	0	13	33	64	13	26	86	3	0	48	0	0	0
රුවන්වැල්ල	3	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
දැලිවල	0	1	3	0	1	3	3	1	46	3	0	11	53	1	40	0	0	49
අඹේපුස්ස	0	0	2	0	0	2	63	1	15	68	13	17	42	14	46	24	17	54
බැම්බිවත්ත	0	3	0	2	1	0	44	39	33	75	17	8	1	0	0	1	0	0
පින්තවල	1	0	1	0	0	1	12	5	17	9	3	15	5	0	0	11	1	0
එකතුව	4	7	10	5	2	9	241	117	264	267	100	239	114	28	143	177	166	252